

МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №6
ежегодного
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 14 » июля 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь (в данное время года растительность обильно цветет)

Цель осмотра: подвергнуть осмотру скрытые и труднодоступные элементы оборудования, определить степень износа, функционирования и безопасность эксплуатации оборудования.

Задачи осмотра: выявление повреждений, несоответствия требованиям, безопасность оборудования и необходимые меры для допустимого функционирования детской игровой площадки

В ходе проведенного осмотра комиссия осмотрела следующее оборудование:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневого навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет, сиденья заменялись.	Запланировано по мере поступления финансов
3	Песочница	Требуется окрашивание	Ветхость плоских бортов 40%	Запланировано по мере поступления финансов
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет, руль устойчив	Запланировано по мере поступления финансов
6	Горка для скатывания	Требуется окрашивание	повреждений нет, не используется.	Запланирован демонтаж

Заключение/ вывод:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова

МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №5
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 20 » июня 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДООУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь (в данное время года растительность яркая имеет цветы)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневого навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
6	Горка для скатывания	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина
И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ № 3
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 15 » июля 2022г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на сентябрь 2022г.
2	Качели		повреждений нет	
3	Песочница		повреждений нет	
4	Кольцо для лазанья (2шт)		повреждений нет	
5	Танк –домик		повреждений нет	
6	Змейка для хождения	Требуется демонтаж	незначительные повреждения	Запланировано на август 2022г.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:
дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №4
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 19 » мая 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь (в данное время года растительность убрана по сезону)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина
И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №3
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 21 » апреля 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь (в данное время года растительность убрана по сезону)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано по мере поступления финансов
6	Лабиринт из шин б/у (3 шт)	Не соответствуют требованиям и нормам СанПин	Данное оборудование удалено полностью в виду несоответствия требованиям	Запланирован демонтаж на апрель 2023г.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.


Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №2
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 15 » марта 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок убран, имеются четкие широкие дорожки, площадка для игры убрана от остатков снега, имеется условно обозначенное место для санок.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
6	Лабиринт из шин б/у (3 шт)	Не соответствуют требованиям и нормам СанПин	повреждений нет	Запланирован демонтаж на апрель 2023г.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №1
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 16 » февраля 2023г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок убран от снега, имеются четкие широкие дорожки, площадка для игры убрана от снега, имеется условно обозначенное место для санок.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
6	Лабиринт из шин б/у (3 шт)	Не соответствуют требованиям и нормам СанПин	повреждений нет	Запланирован демонтаж на март-апрель 2023г.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.


Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова



МБДОУ «Андроповский детский сад №8 «Ручеек»

АКТ №4
осмотра и проверки оборудования игровой площадки

от « 16 » ноября 2022г

х.Андроповский

Комиссия в составе:

Председатель – Кошелева Н.П. - заведующий

Члены комиссии:

Кочетова И.А. –воспитатель

Туркина А.В. – завхоз

Провела осмотр игровой площадки:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадь участка составляет 0,03 га. Поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Имеется теневой навес (площадью 15 м²). Площадка обеспечена необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Участок имеет цветник и зеленую изгородь (в данное время года растительность убрана по сезону).

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
2	Качели	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
3	Песочница	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
4	Кольцо для лазанья (2шт)	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
5	Танк –домик	Требуется окрашивание	повреждений нет	Запланировано на апрель- май 2023г
6	Змейка для хождения		Данное оборудование удалено полностью в виду временных изменений (дерево)	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Н.П. Кошелева

Члены комиссии:

А.В. Туркина

И.А. Кочетова